

O Dólmen de Cunha Baixa é Monumento Nacional desde 1910.

REPARAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE VALORIZAÇÃO DO DÓLMEN DE CUNHA BAIXA

Além da reparação, a estrutura foi dotada de maior acessibilidade: possui uma passagem para pessoas com mobilidade condicionada.



No seguimento da tragédia dos incêndios de 15 de outubro do ano transato, o Dólmen de Cunha Baixa foi gravemente afetado. As estruturas de valorização do Dólmen, cerca e pontão de acesso sobre o rio, arderam por completo. Foi, na altura, efetuada a uma visita técnica para aferir os danos e, para além das estruturas de madeira, o próprio dólmen apresentou algum impacto negativo. **Consequentemente, realizaram-se obras de reparação das estruturas de valorização, que foram novamente construídas e montadas. Para além da reparação, o monumento foi dotado de maior acessibilidade ao ser construída uma rampa de acesso a pessoas com mobilidade reduzida.**

A 2ª fase dos trabalhos será o restauro e a conservação da estrutura arqueológica, propriamente dita. Essa intervenção aguarda a aprovação do relatório prévio, documento obrigatório para o início dos trabalhos, por parte da Direção-Geral do Património Cultural.

Mangualde, 9 de fevereiro de 2018

Sofia Monteiro | 910 944 474 | sofiamonteiro@essenciacompleta.pt
Silvéria Miranda | 914 818 018 | comunicacao3@essenciacompleta.pt