

CIAC MANGUALDE ALERTA PARA RECOLHA DE MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA E VEÍCULOS TOYOTA PRIUS

O Centro de Informação Autárquico ao Consumidor (CIAC) de Mangualde alerta que a empresa “BSHP Eletrodomésticos Lda” está a proceder à recolha junto dos consumidores de algumas máquinas de lavar loiça das marcas Balay, Bosch e Siemens, fabricadas entre 1999 e 2005. O mesmo está a acontecer com a marca “Toyota” que está a recolher veículos ligeiros de passageiros, modelo “Prius”, produzidos entre 2009 e 2014, devido a um problema relacionado com o *software* de controlo do sistema híbrido.

RECOLHA DE MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA

Num número limitado destas máquinas de lavar loiça existe um componente elétrico que pode sobreaquecer e, em casos muito raros, causar um eventual risco de incêndio. Como medida preventiva a empresa recomenda que os equipamentos abrangidos apenas sejam utilizados sob supervisão, nomeadamente, no que se refere à sua utilização em período noturno. De forma a averiguar se a Máquina de lavar loiça que adquiriu se encontra incluída nesta ação de segurança a empresa recomendou os seguintes procedimentos:

- Verificar a marca e número do modelo, o número do lote e o número de série, que se encontram inscritos no painel interior da porta da *Máquina de Lavar Loiça*;
- Visitar o *Website* em www.dishcareaction.pt e <https://dishcareaction.com/pt-pt/faq> ou contactar a linha telefónica gratuita 00800-19081908 para se certificar se a sua *Máquina de Lavar Loiça* se encontra abrangida e, se necessário, conhecer as opções que lhe são facultadas.

RECOLHA DE VEÍCULOS TOYOTA

Em certas condições os veículos podem entrar em modo de segurança limitando a força motora do veículo que ainda pode ser conduzido durante uma certa distância. Em casos limite, o computador de controlo do motor/gerador pode reiniciar causando o encerramento do sistema híbrido e consequente paragem da viatura durante a condução. O representante da marca em Portugal informou, igualmente, que iriam ser enviadas cartas registadas, com aviso de receção, a todos os proprietários a fim de ser realizada uma atualização do software (reprogramação do computador de controlo do motor/gerador) nos 730 veículos afetados no mercado nacional.